

# JAINSON ORGANICS PVT. LTD.

Precaution taken during Handling & Storage of LABSA



Carboys (Through Pictures)

एसिड स्लरी कार्बे की हैंडलिंग /स्टोरेज की प्रक्रिया एवं सावधानियाँ। (चित्र के माध्यम से)

1) Unload the carboys on a flat floor.



[www.jainsonorg.com](http://www.jainsonorg.com)

कार्बे की अनलोडिंग समतल सतह (फर्श) पर करें।



2) Put a carboy on top of one carboy use the Carton in between.



[www.jainsonorg.com](http://www.jainsonorg.com)

एक कार्बे के ऊपर सिर्फ एक कार्बा रखें एवं बीच में पुस्थे का उपयोग करें।



3) Carboys should be stored in shaded area



[www.jainsonorg.com](http://www.jainsonorg.com)

कार्बे का स्टोरेज शेड के अंदर होना चाहिए।



4) Carboys should be stored in plan surface



[www.jainsonorg.com](http://www.jainsonorg.com)

कार्बे का स्टोरेज समतल सतह (फर्श) पर करें।



5) The surface of transport should be plane.



[www.jainsonorg.com](http://www.jainsonorg.com)

परिवहन का सरफेस समतल होना चाहिए।



6) Hold the carboy, do not pull



[www.jainsonorg.com](http://www.jainsonorg.com)

कार्बे को उठाकर रखें, खींचे नहीं।



JOPL - 1-A tigrira rao, Kanadia Road, Indore MP

E-mail: [info@jainsonorg.com](mailto:info@jainsonorg.com)

Contact No. - 889850002/8889830006

Web site - [www.jainsonorg.com](http://www.jainsonorg.com)

**TEAM JAINSON**